

番号	日時	場所	内容	完了
1	2004/12/11	風呂	物干しが下段に掛けられない。	
2	2004/12/11	納戸1	左側正面階段にクロスの浮き。	
3	2004/12/11	便所2	入り口床に数ヶ所浮き。	
4	2004/12/12	音楽室	防音ドアの取っ手のがたが目立つ。	
5	2004/12/12	鑑賞室	防音ドアの取っ手のがたが目立つ。	
6	2004/12/12	和室	ガラス障子を閉じた時に隙間が少しある。	
7	2004/12/12	主寝室	情報配管に配線が通らない。	
8	2004/12/16	鑑賞室	西側インナーウィンドウに汚れ。	
9	2004/12/25	鑑賞室	インナーウィンドウのサッシに傷。	
10	2004/12/25	風呂	ユニットの内径誤差が10mm以上もある。	2006/01/11
11	2004/12/25	洋室1	南側のサッシに傷。	
12	2004/12/26	洋室1	扉枠のクッション材が上にずれ易い。	
13	2004/12/26	洋室2	扉枠のクッション材が上にずれ易い。	
14	2004/12/29	リビング	エアコンとカーテンレールがくっ付いている。	
15	2004/12/31	便所2	正面のクロスの張り合わせが目立つ。	2006/09/23
16	2004/12/31	納戸1	階段側の床が少し反っている。	
17	2005/01/02	洋室3	東側の窓サッシの車輪が回ってない。	
18	2005/01/02	鑑賞室	北川の窓サッシの車輪が回ってない。	
19	2005/01/02	洋室1	フローリングの表皮に剥がれが発生。	
20	2005/01/02	和室	サッシの部品らしき物が落ちていた。	
21	2005/01/10	洋室3	フローリングの表皮に反れあり。	
22	2005/01/20	便所1	洗面蛇口の止まりが悪い。	
23	2005/01/20	音楽室	東側防音ドアの鍵に傷。	2006/02/01
24	2005/01/28	洗面室	廊下側のクロスが剥がれかけている。	
25	2005/04/28	音楽室	床がたわんでいる。	2006/07/06
26	2005/04/28	廊下2	ワックスの斑が気になる。	2006/06/21
27	2005/05/20	音楽室	防音扉が少し傾いている。	2006/06/23
28	2005/06/23	鑑賞室	防音扉の修理が不完全。	2006/06/23
29	2005/07/01	風呂	窓のねじが緩んでいる。	
30	2005/07/10	洋室1	ドア枠が熱で伸びた。	
31	2005/08/02	音楽室	壁に床修理の埃が残っている。	
32	2005/08/02	音楽室	サッシ枠が熱で内側に窪んでいる。	
33	2005/08/03	主寝室	サッシ枠が熱で外側に膨らんでいる。	
34	2005/08/08	玄関	玄関扉の鍵が掛け難い。	
35	2006/01/03	納戸1	折戸の開閉音が少し気になる。	
36	2006/01/29	瓦	東側に瓦の掛けがある。	2006/10/09
37	2006/02/20	リビング	スイッチから風が入る。	2006/10/03
38	2006/03/11	バルコニ	マットが縮み、北側の隙間が気になる。	
39	2006/04/07	LDK	床が少し膨らんでおり床鳴りがする。	
40	2006/04/09	2F廊下	洗面横で床鳴りがする。	
41	2006/04/15	風呂	風呂自動で、深夜湯切れ発生。	2006/04/16
42	2006/04/28	階段	一段目にきしみ音がする。	
43	2006/04/30	風呂	二回目の深夜湯切れ発生。	
44	2006/06/14	鑑賞室	北側のサッシのロックがし難い。	
45	2006/08/13	1Fトイレ	換気扇が反っている。	2006/10/03
46	2006/09/02	バルコニ	LDK側のカバーがずれている。	
47	2006/09/15	音楽室	LDK側のドア穴の調整が直ぐに緩む。	2006/11/01
48	2006/10/30	洋室3	窓付近で床鳴りがする。	
49	2006/11/04	瓦	冠瓦が不揃いなのを発見。(建築時から)	